
РАЗРАБОТКИ В СФЕРЕ ЗАДЕЛКИ МЕШКОВ*

Р. БОНТЕМ, генеральный директор, **В. МПИНГА**, руководитель отдела маркетинга, компания Fischbein Eastern Hemisphere, Бельгия

Заделка мешков сваркой применяется для заделки так называемых пластиковых мешков, таких как полиэтиленовые мешки или мешки с полиэтиленовым покрытием, ламинированные мешки или мешки сложной конструкции с внутренним полиэтиленовым слоем. При выборе сварочного аппарата для автоматизированных производств следует рассматривать промышленные установки непрерывного действия. Их работа основывается на передаче тепла посредством конвекции, теплопроводности и теплоизлучения.

Конвекция (конвективный теплообмен) применяется в сварочных аппаратах с использованием горячего воздуха. В этих установках атмосферный воздух подогревается при помощи нагревательных элементов и подается на полиэтиленовые мешки, обеспечивая процесс сварки.



Сварочное устройство с использованием горячего воздуха

Тепловой поток при конвективном теплообмене рассчитывается по формуле:

$$q = h \cdot A (T_1 - T_2),$$

где q — тепловой поток, Вт;

h — коэффициент теплоотдачи, $BT/(M^2 \cdot K)$;


A — площадь, участвующая в процессе передачи тепла, м²;

 T_{i} — температура системы (горячего воздуха), K;

T,— температура поверхности, **К**.

Теплопроводность используется в конвейерных запайщиках непрерывного действия. В таких устройствах неподвижные нагревательные элементы нагревают мешки

посредством передачи тепла через запаивающие элементы, оснащенные парой лент. Эти ленты обладают высокой теплопроводностью и двигаются синхронно с транспортировочными лентами. Ширина шва при запайке составляет от 12 до 14 мм для новой серии машин и от 10 до 12 мм для моделей большой мощности, в зависимости от степени усадки материала. Данные установки предназначены для сварки мешков и пакетов даже большой толщины, выполненных из самых разнообразных материалов, таких как полиолефиновые и поливинилхлоридные термоусадочные пленки, а также полипропиленовые, соэкструзионные пленки и полиламинаты.



Установка непрерывной ленточной сварки


Тепловой поток q (Вт) при теплопроводности рассчитывается по закону Фурье:

$$q = -\lambda \cdot A \cdot (dT/dx)$$
,

где λ — коэффициент теплопроводности, $Bt/(M^*K)$; A — площадь, участвующая в процессе передачи тепла, M^2 :

dT/dx — градиент температуры, К/м.

При сварке бумажных мешков с полиэтиленовым покрытием, бумажных мешков с внутренним полиэтиленовым слоем и мешков с этикетками для выполнения надписей тепло передается посредством *излучения* во время движения мешка между парой нагревательных элементов.



Сварочная машина с теплоизлучением

Количество тепла q (Вт), переданного излучением, рассчитывается по формуле:

$$q = E \cdot \sigma \cdot A \cdot (T_1^4 - T_2^4),$$

где E — коэффициент излучения;

 σ — постоянная Стефана-Больцмана [5,67•10-8 Вт/(м²•K⁴)];

A — площадь, участвующая в процессе передачи тепла, м²;

 $T_1^4 - T_2^4$ — разница температур между двумя системами в четвертой степени, K^4 .

Для промышленной эксплуатации указанные выше устройства сварки непрерывного действия должны отвечать высоким требованиям, а также включать дополнительные опции, позволяющие заделывать мешки разных размеров, предназначенных для хранения в них различных продуктов.

• Обжимные ролики производят обжим (захват) мешка после его прохождения через нагревательные элементы. Эта операция завершает процесс сварки и обеспечивает эффективную заделку. Она особенно полезна в случае заделки мешков с боковыми складками или со швами на задней поверхности. Большой ассортимент обжимных роликов позволяет выбрать орнамент и ширину сварного шва в со-

ответствии с материалом мешка и продуктом. В некоторых случаях выбор может быть продиктован исключительно эстетическими и маркетинговыми соображениями.

- Устройство очистки верха мешка струей воздуха удаляет пыль с горловины заполненного мешка, предотвращая получение некачественных сварных швов из-за загрязнения внутренней поверхности мешка.
- Устройство обрезки верха мешка обрезает его параллельно сварному шву, придавая мешку аккуратный вид и получая над сварным швом полосу правильной ширины, независимо от способа наполнения или подачи продукта. Также возможна обрезка мешка вплотную к сварному шву для предотвращения попадания посторонних предметов или частиц в материал мешка над сварным швом и затем в мешок при его открытии.
- Устройство вихревого охлаждения верха мешка потоком холодного воздуха, движущегося с большой скоростью, удаляет тепло, оставшееся в материале мешка после сварки. Это уменьшает время усадки сварного шва и дает возможность оператору быстрее обрабатывать мешок.

Такое разнообразие промышленных сварочных аппаратов позволяет удовлетворить практически все требования заказчика: необходимая производительность, автоматизация сварки, внешний вид заделки, температура сварки, толщина и тип заделываемого мешка.

Исполнение данного оборудования, эксплуатируемого во взрывоопасных средах, соответствует требованиям безопасности директивы Atex.

Для заделки многослойных мешков сложной конструкции применяют комбинированный метод, обеспечивающий двойную заделку для повышения ее надежности и герметичности, а также эстетичный внешний вид.

Сварку и прошивку применяют, например, для заделки бумажных мешков с внутренним полиэтиленовым слоем, который качественно заделывается сваркой, при этом тепло передается методом теплопроводности, а затем прошивается.

Прошивку и сварку специальной лентой используют для заделки многослойных бумажных мешков, в том числе с внутренним слоем из полимерных материалов или алюминиевой фольги. Вначале мешок проходит через специальную систему прошивки MOS, где верх мешка ровно обрезается, а затем прошивается. После этого он направляется на установку TOS 3000-SW, где поверх верхней кромки накладывается бумажная лента шириной 60 мм с предварительно нанесенным термоплавким клеем или полиэтиленовым слоем. Лента с усилием прижимается к мешку при помощи двух прижимных роликов и сваривается на сварочном аппарате с передачей тепла излучением.

Таким образом, новые разработки в сфере заделки мешков с открытой горловиной отвечают требованиям заказчиков по производительности, качеству, уменьшению времени простоя, универсальности, внешнему виду мешков. ■